

VERIFICACIÓN DE OBRA



VERIFICACIÓN DE OBRA



INTRODUCCIÓN

El sitio de Internet portal.ruv.org.mx será la ventanilla única para la realización de procesos operativos y aplicativos de RUV.

Dar a conocer el proceso de **Verificación de Obra**

INICIO	QUIÉNES SOMOS	INFORMACIÓN ESTRATÉGICA	PUBLICACIONES	RECURSOS GEOGRÁFICOS	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	SOPORTE TÉCNICO
SOY EMPRESA SOY ENTIDAD FINANCIERA SOY GOBIERNO SOY ASEGURADORA SOY ONAVI SOY SUSTENTABLE SOY PROVEEDOR						
Soy desarrollador						
Soy verificador		Registro de empresa				
Soy ejecutor de obra		Orden de verificación				
Soy entidad ejecutora		Verificación de obra				
Soy promotor		Pago de verificación				
Soy valuador		Consulta INEX				
		Recursos geográficos				

R / VERIFICACIÓN DE OBRA



INGRESO

Una vez que se encuentra en el apartado de Orden de Verificación de verificación nos dirigimos al botón como se muestra a continuación:



ACCEDER AL APLICATIVO



Selecciona el ícono correspondiente




ACCESO

Ingresar con usuario y contraseña del RUV.

<https://verificacion-obra.ruv.org.mx/>

Agrega el usuario
y contraseña que
corresponda



 Registro Único de Vivienda

Verificación de Obra

Iniciar sesión

© Derechos reservados RUV 2023
Email: verificacion@ruv.org.mx
Teléfono: 800 0077 788
Ver 2.1.1




ELECCIÓN DE REPORTES EN VERIFICACIÓN DE OBRA



ELECCIÓN DE REPORTES EN VERIFICACIÓN DE OBRA

Para poder realizar un reporte es necesario que elija la casilla del reporte que desea elaborar y presionar el botón continuar, puede seleccionar uno o más reportes.

 Registro Único de Vivienda

Salir

Consultar orden de verificación

Q 50246184005

Orden de verificación !!	Estatus !!	Total de viviendas !!	Ecotecnologías / sustentabilidad !!
50246184005	En reporte de avance de obra	1	1

Orden de verificación 50246184005

Oferta 50246184

Nombre del frente PUERTA

Total de viviendas 1

Fecha de aceptación Jun 9, 2023, 11:09:00 AM

Estado NAYARIT

Situación verificación En reporte de avance de obra

Elige los reportes que deseas activar para la orden de verificación seleccionada:

☒ Habitabilidad

☐ Avance de obra

☒ Verticalidad

☐ Ecotecnologías / Atributos

☐ Sisevive - Ecocasa


Continuar



ELECCIÓN DE REPORTES EN VERIFICACIÓN DE OBRA

Depende las pestañas en las cuales activo la casilla son las que visualizará en la parte superior derecha, para ingresar al reporte que requiere solo deberá posicionarse en la pestaña

Pestañas que eligieron.



Salir

Nombre del frente DEL NARANJO 2022- 20 VIV. || Orden de verificación 50260315002 || Total de viviendas 6

Avance de obra

Habitabilidad

Ecotecnologías / Atributos

Sisevive - Ecocasa

Funcionamiento

Donaciones Equipamiento

No. de periodo 14 ▼ Periodo del 16/01/2023 al 30/01/2023 ☐ Es reporte intermedio

Id vivienda 6 CUV 2226030245100061 Lote 7 Manzana 404 Calle AVENIDA DEL NARANJO No. ext. 67 No. int.

Urbanización (%) 100 ▼ infraestructura (%) 100 ▼ Equipamiento urbano (%) 100 ▼

Id vivienda	Obra negra	Prospecto de venta	Indicador de calidad	Tipo acción	% Avance	Tipología	Cumple tipología	Superficie total habitable	Cumple superficie total habitable	Observaciones
6	✓	Ninguno	✗	Ninguna	100 %	Unifamiliar	✓ ✗	38.481	✓ ✗	

Regresar

Guardar

VERIFICACIÓN DE OBRA



REPORTE INICIAL




POLÍTICA DE “REPORTE INICIAL DE OBRA”

El verificador podrá ingresar al módulo de “Reporte inicial de obra”, una vez realizada la verificación documental, **con independencia del resultado registrado de la misma.**



REPORTE INICIAL

El verificador selecciona la orden de verificación en la que trabajará. El sistema muestra los datos de la orden que se está seleccionando, para ingresar a la orden dar clic en la casilla inicio de obra y posteriormente en el botón de continuar.

 Registro Único de Vivienda

Salir

Consultar orden de verificación

Q 50270574001

Orden de verificación	Estatus	Total de viviendas	Ecotecnologías / sustentabilidad
50270574001	En reporte inicial Obra	1	1

Orden de verificación 50270574001

Oferta 50270574

Nombre del frente LA TRO

Total de viviendas 1

Fecha de aceptación Jul 7, 2023, 5:02:00 PM

Estado TLAXCALA

Situación verificación En reporte inicial Obra

Elige los reportes que deseas activar para la orden de verificación seleccionada:


☒ Inicio de obra

Continuar



REPORTE INICIAL

El sistema muestra los datos generales de la orden de la orden de verificación para que el verificador capture lo correspondiente.

Registro Único de Vivienda

[Salir](#)

Nombre del frente LA TRO Orden de verificación 50270574001 || Total de viviendas 1

Inicio de obra

Fecha 1a. visita

Urbanización (%)

infraestructura (%)

Equipamiento urbano (%)

Bitácora de obra ☐

Observaciones

Pruebas ☐

Observaciones

Criterio sin inicio de obra || Pendientes 1 ☒ Cumple 0 ☒ No cumple 0 [Ayuda](#)

Podrás consultar más detalles de cada vivienda al pie de la tabla.

Id vivienda	Criterio sin inicio de obra	Porcentaje de obra ejecutada	Indicador de calidad	Nivel de incumplimiento	Observaciones
1	<input type="checkbox"/>	0 %	<input type="checkbox"/>	Ninguna	

Id vivienda 1

CUV 2329031542100016

Lote N/A

Manzana N/A

Calle LA TR

Regresar

Guardar



REPORTE INICIAL

Si el reporte inicial se ha concluido, el sistema mandará la leyenda Verificación de Obra “Información guardada correctamente” Al clic en aceptar en RUV avanzará al reporte de obra y al reporte de habitabilidad.

32		0 %		Corrección Inmediata	entregar pruebas en cuanto se tengan
33		0 %		Corrección Inmediata	entregar pruebas en cuanto se tengan
34		0 %		Corrección Inmediata	entregar pruebas en cuanto se tengan
35		0 %		Corrección Inmediata	entregar pruebas en cuanto se tengan
36		0 %		Corrección Inmediata	entregar pruebas en cuanto se tengan
37		0 %		Corrección Inmediata	entregar pruebas en cuanto se tengan
38		0 %		Corrección Inmediata	entregar pruebas en cuanto se tengan
39		0 %		Corrección Inmediata	entregar pruebas en cuanto se tengan
40		0 %		Corrección Inmediata	entregar pruebas en cuanto se tengan



VERIFICACIÓN DE OBRA




REPORTE AVANCE DE OBRA



REPORTE QUINCENAL

Cuando el verificador seleccione el número de periodo es importante cambiar la fecha del mismo...

Si el verificador no cambia las fechas, el aplicativo no le permitirá guardar el reporte quincenal.

 Registro Único de Vivienda

Nombre del frente C/JON REFORMA ENTRE ECUADOR Y BRASIL 807 || Orden de verificación 50282577001 || Total de viviendas 3

Avance de obra

No. de periodo 10

Periodo del 16/01/2023 al 30/01/2023

La Fecha periodo inicial debe ser mayor a la Fecha periodo final del periodo anterior

Es reporte intermedio

Id vivienda 2 CUV 2226055306100024 Lote L4F1B Manzana 67 Calle C/JON REFORMA ENTRE CALLES ECUADOR Y BRASIL No. ext. 808 C No. int.

Urbanización (%) 60 Infraestructura (%) 60 Equipamiento urbano (%) 60

Id vivienda	Obra negra	Prospecto de venta	Indicador de calidad	Tipo acc	Tipología	Cumple tipología	Superficie total habitable	Cumple superficie total habitable	Observaciones
2	✓	Ninguno	✗	Ninguna	Unifamiliar	II ✓ ✗	62.13	II ✓ ✗	
3	✓	Ninguno	✗	Ninguna	Unifamiliar	II ✓ ✗	62.13	II ✓ ✗	

Verificación de Obra

Existen datos incorrectos, favor de corregir...


Aceptar

Regresar Guardar



REPORTE QUINCENAL

Una vez que haya elegido el número de reporte y capturado las fechas correctas del reporte quincenal, al presionar el botón de guardar, les mostrara un mensaje de confirmación indicando Verificación de Obra **“Información guardada correctamente...”**

 Registro Único de Vivienda Salir

Nombre del frente: C/JON REFORMA ENTRE ECUADOR Y BRASIL 807 || Orden de verificación: 50262577001 || Total de viviendas: 3

Avance de obra


No. de periodo: 10 || Periodo del: 01/02/2023 || al: 15/02/2023 || ☐ Es reporte intermedio

Id vivienda 2 || CUV 2226055306100024 || Lote L4F1FB || Manzana 87 || Calle C/JON REFORMA ENTRE CALLES ECUADOR Y BRASIL || No. ext. 808 C || No. int.

Urbanización (%) 60 || Infraestructura (%) 60 || Equipamiento urbano (%) 60

Búsqueda global

Id vivienda	Obra negra	Proyecto de venta	Indicador de calidad	Tipo acción	% Avance	Tipología	Cumple tipología	Superficie total habitable	Cumple superficie total habitable	Observaciones
2	✓	Ninguno	✗	Ninguno		Familiar	✓ ✗	62.13	✓ ✗	
3	✓	Ninguno	✗	Ninguno		Familiar	✓ ✗	62.13	✓ ✗	



Verificación de Obra

Información guardada correctamente ...

[Aceptar](#)


[Regresar](#) [Guardar](#)

[Regresar](#) [Guardar](#)



REPORTE INTERMEDIO

En reporte intermedio el sistema no le permite seleccionar número de periodo y fechas.


Registro Único de Vivienda

Salir

Nombre del frente C/ON REFORMA ENTRE ECUADOR Y BRASIL 807 || Orden de verificación 50262577001 || Total de viviendas 3

Avance de obra

No. de periodo

Periodo del al

☒ Es reporte intermedio

Id vivienda 3 CUV 2226055306100032 Lote L4F1FA Manzana 67 Calle C/ON. REFORMA ENTRE CALLES ECUADOR Y BRASIL No. ext. 808 A No. int.

Urbanización (%)

infraestructura (%)

Equipamiento urbano (%)

Id vivienda	Obra negra	Proyecto de venta	Indicador de calidad	Tipo acción	% Avance	Tipología	Cumple tipología	Superficie total habitable	Cumple superficie total habitable	Observaciones
2	✓	Ninguno	✓	Ninguna	66 %	Unifamiliar	✓ ✗	62.13	✓ ✗	
3	✓	Ninguno	✓	Ninguna	62 %	Unifamiliar	✓ ✗	62.13	✓ ✗	

Regresar
Guardar



REPORTE INTERMEDIO

Para realizar el reporte intermedio es importante que active la casilla con nombre “es reporte intermedio” para que se guarde de esa forma, al presionar el botón de guardar, les mostrara un mensaje de confirmación indicando Verificación de Obra **“Información guardada correctamente...”**

The screenshot shows the RUV web application interface. At the top, there's a header with the RUV logo and the text 'Registro Único de Vivienda'. Below the header, there's a navigation bar with the text 'Nombre del frente C/ON REFORMA ENTRE ECUADOR Y BRASIL 807 || Orden de verificación 50262577001 || Total de viviendas 3'. On the right side of the navigation bar, there's a button labeled 'Salir'.

Below the navigation bar, there's a section for 'Avance de obra'. It contains a form with the following fields:

- No. de periodo: 10 (dropdown)
- Periodo del: 01/02/2023 (calendar icon)
- al: 15/02/2023 (calendar icon)
- ☒ Es reporte intermedio

Below the form, there's a section for 'Urbanización (%)', 'Infraestructura (%)', and 'Equipamiento urbano (%)'. Each has a dropdown menu set to 60.

Below the form, there's a table with the following columns: Id vivienda, Obra negra, Prospecto de venta, Indicador de calidad, Tipo acción, % Avance, Tipología, Cumple tipología, Superficie total habitable, Cumple superficie total habitable, and Observaciones. The table has two rows of data.

Id vivienda	Obra negra	Prospecto de venta	Indicador de calidad	Tipo acción	% Avance	Tipología	Cumple tipología	Superficie total habitable	Cumple superficie total habitable	Observaciones
2	✓	Ninguno	✓	Ninguno		Familiar	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	62.13	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3	✓	Ninguno	✓	Ninguno		Familiar	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	62.13	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Below the table, there's a modal window titled 'Verificación de Obra' with the text 'Información guardada correctamente...' and a button labeled 'Aceptar'.


At the bottom right of the page, there are two buttons: 'Regresar' and 'Guardar'.



AVANCE DE OBRA

El sistema presenta la siguiente pantalla que contiene:

- ☐ Reporte de avance de obra.
- ☐ Avances y calidad de obra, vivienda por vivienda.
- ☐ Tipología y superficie total habitable por vivienda.



[Salir](#)

Nombre del frente C/JON REFORMA ENTRE ECUADOR Y BRASIL 807 || Orden de verificación 50262577001 || Total de viviendas 3

Avance de obra

No. de periodo 11

Periodo del 01/03/2023 al 15/03/2023

☐ Es reporte intermedio

Id vivienda 2 CUV 2226055306100024 Lote L4F1FB Manzana 67 Calle C/JON REFORMA ENTRE CALLES ECUADOR Y BRASIL No. ext. 808 C No. int.

Urbanización (%) 60

infraestructura (%) 60

Equipamiento urbano (%) 60

Id vivienda	Obra negra	Prospecto de venta	Indicador de calidad	Tipo acción	% Avance	Tipología	Cumple tipología	Superficie total habitable	Cumple superficie total habitable	Observaciones
2	✓	Ninguno	✓	Ninguna	66 %	Unifamiliar	 ✓ ✗	62.13	 ✓ ✗	
3	✓	Ninguno	✓	Ninguna	62 %	Unifamiliar	 ✓ ✗	62.13	 ✓ ✗	

Regresar

Guardar



AVANCE DE OBRA

Importante. El verificador debe registrar 2 reportes por mes, adicional a los reportes quincenales podrá registrar reportes intermedios cuando lo requiera.

El sistema presenta la información por vivienda:

- ☐ Id Vivienda.
- ☐ Obra Negra.
- ☐ Prospecto de venta.
- ☐ Indicador de Calidad.
- ☐ Tipo de Acción.
- ☐ % de Avance.
- ☐ Cumple Tipología.
- ☐ Superficie total habitable.
- ☐ Cumple Superficie total habitable.
- ☐ Observaciones.

[Salir](#)

Nombre del frente C/JON REFORMA ENTRE ECUADOR Y BRASIL 807 || Orden de verificación 50262577001 || Total de viviendas 3

[Avance de obra](#)

No. de periodo 11

Periodo del 01/03/2023 al 15/03/2023

☐ Es reporte intermedio

Id vivienda 2 CUV 2226055306100024 Lote L4F1FB Manzana 67 Calle C/JON REFORMA ENTRE CALLES ECUADOR Y BRASIL No. ext. 808 C No. int.

Urbanización (%) 60

Infraestructura (%) 60

Equipamiento urbano (%) 60

Id vivienda	Obra negra	Prospecto de venta	Indicador de calidad	Tipo acción	% Avance	Tipología	Cumple tipología	Superficie total habitable	Cumple superficie total habitable	Observaciones
2	✓	Ninguno	✓	Ninguna	66 %	Unifamiliar	✓ ✗	62.13	✓ ✗	
3	✓	Ninguno	✓	Ninguna	62 %	Unifamiliar	✓ ✗	62.13	✓ ✗	

[Regresar](#) [Guardar](#)



AVANCE DE OBRA

- ❑ En el indicador de calidad solo cambiará la cruz por una palomita (en su caso).
- ❑ En el Tipo de acción y al seleccionar cualquier vivienda se despliega un combo que contiene: Ninguna, Corrección inmediata, Otros requerimientos.
- ❑ En % Avance se selecciona el avance que tenga la (s) vivienda (s) reportada (s), no pudiendo marcar avances menores al ya establecido.
- ❑ **NOTA:** En Id Vivienda y % Avance, se puede ordenar de mayor a menor y viceversa.

Búsqueda global										
Id vivienda !!	Obra negra !!	Prospecto de venta !!	Indicador de calidad !!	Tipo acción !!	% Avance !!	Tipología !!	Cumple tipología !!	Superficie total habitable !!	Cumple superficie total habitable !!	Observaciones !!
1	X	Ninguno	✓	<div>Ninguna</div> <div>Ninguna</div> <div>Corrección inmediata</div> <div>Otros requerimientos</div>	49 50 51 52	Unifamiliar	<div>II</div> <div>✓</div> <div>X</div>	44,429	<div>II</div> <div>✓</div> <div>X</div>	
2	X	Ninguno	X	Otros requerimientos	0 %	Unifamiliar	<div>II</div> <div>✓</div> <div>X</div>	44,429	<div>II</div> <div>✓</div> <div>X</div>	



AVANCE DE OBRA

- ❑ Se muestran dos columnas de Superficie total habitable, una donde muestra los m2 de la vivienda y la segunda columna donde se registra el resultado de la superficie total habitable.
- ❑ **NOTA:** El concepto de superficie total habitable está habilitado para calificar a partir de un avance de obra del 25%, antes no se puede calificar este concepto.
- ❑ Se presenta una columna donde muestra la tipología de la vivienda y una segunda columna donde se registra el resultado de la tipología.

Tipología ↑↓	Cumple tipología ↑↓	Superficie total habitable ↑↓	Cumple superficie total habitable ↑↓	Observaciones ↑↓
Unifamiliar	<div> <div> </div> <div>✓</div> <div>✗</div> </div>	44,429	<div> <div> </div> <div>✓</div> <div>✗</div> </div>	
Unifamiliar	<div> <div> </div> <div>✓</div> <div>✗</div> </div>	44,429	<div> <div> </div> <div>✓</div> <div>✗</div> </div>	

Regresar

Guardar




AVANCE DE OBRA

Al terminar la carga de información se oprime el icono **Guardar** en RUV.

Búsqueda global

Id vivienda	Obra negra	Prospecto de venta	Indicador de calidad	Tipo acción	% Avance	Tipología	Cumple tipología	Superficie total habitable	Cumple superficie total habitable	Observaciones
1	X	Ninguno	✓	Ninguna	26 %	Unifamiliar	✓ X	44.429	✓ X	
2	X	Ninguno	X	Ninguna		Unifamiliar	✓ X	44.429	✓ X	



Verificación de Obra

Información guardada correctamente ...

Aceptar

Regresar Guardar



REPORTE DE ECOTECNOLOGÍAS/ATRIBUTOS



Se deberán tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

REPORTE DE ECOTECNOLOGÍAS/ATRIBUTOS

Para poder iniciar el reporte de ecotecnologías/atributos es necesario que, de clic sobre el número de orden de verificación, activar la casilla de Ecotecnologías/atributos y presionar el botón de continuar

The screenshot shows the RUV web application interface. At the top, there is a header with the RUV logo and the text 'Registro Único de Vivienda'. Below the header, there is a search bar with the text '50262577001' and a 'Salir' button. To the right of the search bar is a button labeled 'Consultar orden de verificación'. Below the search bar, there is a table with the following data:

Orden de verificación	Estatus	Total de viviendas	Ecotecnologías / sustentabilidad
50262577001	En reporte de avance de obra	3	3

Below the table, there is a section titled 'Orden de verificación 50262577001'. This section contains the following information:

- Oferta 50262577
- Nombre del frente C/JON REFORMA ENTRE ECUADOR Y BRASIL 807
- Total de viviendas 3
- Fecha de aceptación Sep 10, 2022, 7:40:00 PM
- Estado SONORA
- Situación verificación En reporte de avance de obra

Below this information, there is a section titled 'Elige los reportes que deseas activar para la orden de verificación seleccionada.' This section contains four checkboxes:

- ☐ Habitabilidad
- ☐ Avance de obra
- ☒ Ecotecnologías / Atributos
- ☐ Sisevive - Ecocasa

At the bottom right of the form, there is a 'Continuar' button.



REPORTE DE ECOTECNOLOGIAS/ATRIBUTOS

La validación de los conceptos de atributos sustentables y ecotecnologías en conjunto se validará vivienda por vivienda.

Ecotecnologías / Atributos

Funcionamiento

Donaciones Equipamiento

Id vivienda 2

CUV 2226055306100024

Lote L4F1FB

Manzana 67

Estatus: Disponible

Id vivienda 2 || CUV 2226055306100024 || Lt L4F1FB || Mz 67

Id vivienda 3 || CUV 2226055306100032 || Lt L4F1FA || Mz 67

TOTAL DE ATRIBUTOS 42

Búsqueda global

Atributos	Valor atributo	Funcionalidad calificada	Cumplimiento
DISTANCIA EN METROS A TIENDA DE ABASTO DECLARADO	1129.46		II ✓ X
DISTANCIA EN METROS A ESTACIÓN DE TRANSPORTE DECLARADO	1154.62		II ✓ X
DISTANCIA EN METROS A MERCADO DECLARADO	806.998		II ✓ X
CENTRO COMUNITARIO CON AL MENOS UN BAÑO Y ÁREA ADMINISTRATIVA A MENOS DE 2000 M.	2713.05		II ✓ X
KINDER / JARDÍN DE NIÑOS DECLARADA POR EL DESARROLLADOR	939.627	X	II ✓ X

TOTAL DE ECOTECNOLOGÍAS 26

Búsqueda global

Atributos	Cumplimiento
LLAVES (VÁLVULAS): CON DISPOSITIVO AHORRADOR DE AGUA EN LAVABOS DE BAÑO. NMX 415	II ✓ X
LLAVES (VÁLVULAS): CON DISPOSITIVO AHORRADOR DE AGUA EN LAVABOS DE BAÑO. NMX 415	II ✓ X



REPORTE DE ECOTECNOLOGIAS/ATRIBUTOS

El sistema presenta un listado de todas las viviendas.

- ✓ Indica que la vivienda tiene al menos un atributo registrado y estos tienen la marca de cumple.
- ⚠ Indica que la vivienda tiene al menos un atributo registrado y no se ha terminado el proceso de validación.
- ✗ indica que la vivienda tiene al menos un atributo registrado y uno o más atributos no cumplen.

<



REPORTE DE ECOTECNOLOGÍAS/ATRIBUTOS

Al seleccionar las viviendas se muestra los atributos que el oferente registro con las siguientes columnas.

- ☐ Atributo: Muestra el nombre del atributo o ecotecnologías registradas.
- ☐ Valor atributo: Muestra la distancia lineal en metros que existe de la vivienda con los atributos registrados.
- ☐ Funcionalidad calificada: Se registra si el atributo cumple o NO Cumple, es decir si se encuentra en funcionamiento o no.
- ☐ Cumplimiento: Se registra si el atributo cumple o NO

Ecotecnologías / Atributos
Funcionamiento
Donaciones Equipamiento

✓ Id vivienda 17	CUV 2214101999100179	Lt 1	Mz 13
✓ Id vivienda 29	CUV 2214101999100294	Lt 1	Mz 13
✓ Id vivienda 31	CUV 2214101999100310	Lt 1	Mz 13
✓ Id vivienda 39	CUV 2214101999100393	Lt 1	Mz 14
✓ Id vivienda 46	CUV 2214101999100468	Lt 1	Mz 13
✓ Id vivienda 48	CUV 2214101999100484	Lt 1	Mz 13
✓ Id vivienda 60	CUV 2214101999100609	Lt 1	Mz 13
✓ Id vivienda 74	CUV 2214101999100740	Lt 1	Mz 14
✓ Id vivienda 79	CUV 2214101999100799	Lt 1	Mz 14

Id vivienda 17
CUV 2214101999100179
Lote 1
Manzana 13
Estatus: Disponible

TOTAL DE ATRIBUTOS 24

Atributos	Valor atributo	Funcionalidad calificada	Cumplimiento
KINDER / JARDÍN DE NIÑOS DECLARADA POR EL DESARROLLADOR	552.837	✓	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
DISTANCIA A MEDIO DE TRANSPORTE DECLARADO POR DESARROLLADOR	500		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
TOTAL DE ECOTECNOLOGÍAS 22			

Atributos	Cumplimiento
PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
TOMA DOMICILIARIA CONFORME NOM-002-CNA 1995:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
VIVIENDA EN EDIFICIO VERTICAL NO UNIFAMILIAR (DEFINICIÓN DE CONAVI):	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
AGUA EN TUBERÍA:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PRIMARIA DECLARADA POR EL DESARROLLADOR	416.052 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
SECUNDARIA DECLARADA POR EL DESARROLLADOR	912.054 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
DISTANCIA EN METROS A TIENDA DE ABASTO DECLARADO	204.42 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>




REPORTE DE HABITALIDAD



REPORTE DE HABITABILIDAD

Para poder iniciar el reporte de Habitabilidad es necesario que, de clic sobre el número de orden de verificación, activar la casilla de Habitabilidad y presionar el botón de continuar.

 Registro Único de Vivienda

Salir

Consultar orden de verificación

Q 50262577001

Orden de verificación	Estatus	Total de viviendas	Ecotecnologías / sustentabilidad
50262577001	En reporte de avance de obra	3	3

Orden de verificación 50262577001

Oferta 50262577

Nombre del frente C/JON REFORMA ENTRE ECUADOR Y BRASIL 807

Total de viviendas 3

Fecha de aceptación Sep 10, 2022, 7:40:00 PM

Estado SONORA

Situación verificación En reporte de avance de obra

Elige los reportes que deseas activar para la orden de verificación seleccionada:

☒ Habitabilidad

☐ Avance de obra

☐ Ecotecnologías / Atributos

☐ Sisevive - Ecocasa

Continuar



REPORTE DE HABITABILIDAD

- ❑ El sistema mostrará al verificador los documentos que cargo el desarrollador para realizar la solicitud de habitabilidad, estos son los que amparan los servicios de Agua, Luz, Drenaje y alcantarillado, para su validación, como también las condiciones físicas.

Habitabilidad

Búsqueda global

Id vivienda 7 | CUV 2214101999100070 | Lt 1 | Mz 13

Id vivienda 17 | CUV 2214101999100179 | Lt 1 | Mz 13

Id vivienda 29 | CUV 2214101999100294 | Lt 1 | Mz 13

Id vivienda 31 | CUV 2214101999100310 | Lt 1 | Mz 13

Id vivienda 39 | CUV 2214101999100393 | Lt 1 | Mz 14

Id vivienda 46 | CUV 2214101999100468 | Lt 1 | Mz 13

Id vivienda 47 | CUV 2214101999100476 | Lt 1 | Mz 13

Id vivienda 48 | CUV 2214101999100484 | Lt 1 | Mz 13

Id vivienda 60 | CUV 2214101999100609 | Lt 1 | Mz 13

Id vivienda 74 | CUV 2214101999100740 | Lt 1 | Mz 14

Id vivienda 79 | CUV 2214101999100799 | Lt 1 | Mz 14

Id vivienda 7 CUV 2214101999100070 Lote 1 Manzana 13

Cumplimiento	Liga de servicios	Observaciones
<div><div></div><div>✓</div><div>✗</div></div>	ENERGIA ELECTRICA	
<div><div></div><div>✓</div><div>✗</div></div>	AGUA	
<div><div></div><div>✓</div><div>✗</div></div>	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
<div><div></div><div>✓</div><div>✗</div></div>	CONDICIONES FISICAS	

Entregables

Calentador

Accesorios hidro-sanitarios

Accesorios eléctricos

Instalación de gas

Última mano pintura interior

Puertas interiores

Pasto y árbol

Muebles baño-cocina

Regresar

Guardar



REPORTE DE HABITABILIDAD

Al ingresar a “Habitabilidad” el sistema muestra el listado de la CUV o ID de la vivienda para seleccionar.

Al seleccionar “**Condiciones Físicas**” el sistema activará el recuadro para marcar los incumplimientos de las mismas.

Si la vivienda seleccionada, tiene solicitud de habitabilidad, el sistema activará el registro de resultados de verificación y permitirá consultar los documentos asociados a los servicios, los cuales se identifican en letras rojas. Al terminar el registro de resultados seleccionará “**Guardar**” para que se grave en el

Habitabilidad

Q Búsqueda global

✓ Id vivienda 7	CUV 2214101999100070	Lt 1	Mz 13
✓ Id vivienda 17	CUV 2214101999100179	Lt 1	Mz 13
✓ Id vivienda 29	CUV 2214101999100294	Lt 1	Mz 13
✓ Id vivienda 31	CUV 2214101999100310	Lt 1	Mz 13
✓ Id vivienda 39	CUV 2214101999100393	Lt 1	Mz 14
✓ Id vivienda 46	CUV 2214101999100468	Lt 1	Mz 13
✓ Id vivienda 47	CUV 2214101999100476	Lt 1	Mz 13
✓ Id vivienda 48	CUV 2214101999100484	Lt 1	Mz 13
✓ Id vivienda 60	CUV 2214101999100609	Lt 1	Mz 13
✓ Id vivienda 74	CUV 2214101999100740	Lt 1	Mz 14
✓ Id vivienda 79	CUV 2214101999100799	Lt 1	Mz 14

Id vivienda 7 CUV 2214101999100070 Lote 1 Manzana 13

Cumplimiento	Liga de servicios	Observaciones
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ENERGIA ELECTRICA	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	AGUA	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	CONDICIONES FISICAS	

☒ Entregables

☒ Calentador
☐ Instalación de gas
☒ Pasto y árbol

☒ Accesorios hidro-sanitarios
☒ Última mano pintura interior
☒ Muebles baño-cocina

☐ Accesorios eléctricos
☐ Puertas interiores

Regresar
Guardar



REPORTE DE HABITABILIDAD



Significa que uno o varios de los conceptos incumplen.



Significa que los conceptos ya se revisaron y cumplen.



Significa que no se ha solicitado la habitabilidad.

Habitabilidad

✓ Id vivienda 7	CUV 2214101999100070	Lt 1	Mz 13
✓ Id vivienda 17	CUV 2214101999100179	Lt 1	Mz 13
✓ Id vivienda 29	CUV 2214101999100294	Lt 1	Mz 13
✓ Id vivienda 31	CUV 2214101999100310	Lt 1	Mz 13
✓ Id vivienda 39	CUV 2214101999100393	Lt 1	Mz 14
✓ Id vivienda 46	CUV 2214101999100468	Lt 1	Mz 13
✓ Id vivienda 47	CUV 2214101999100476	Lt 1	Mz 13
✓ Id vivienda 48	CUV 2214101999100484	Lt 1	Mz 13
✓ Id vivienda 60	CUV 2214101999100609	Lt 1	Mz 13
✓ Id vivienda 74	CUV 2214101999100740	Lt 1	Mz 14
✓ Id vivienda 79	CUV 2214101999100799	Lt 1	Mz 14

Id vivienda 7
CUV 2214101999100070
Lote 1
Manzana 13

Cumplimiento	Liga de servicios	Observaciones
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">✓</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">✗</div> </div>	ENERGIA ELECTRICA	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">✓</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">✗</div> </div>	AGUA	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">✓</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">✗</div> </div>	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">✓</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">✗</div> </div>	CONDICIONES FISICAS	

☒ Entregables

☒ Calentador
☐ Instalación de gas
☒ Pasto y árbol

☒ Accesorios hidro-sanitarios
☒ Última mano pintura interior
☒ Muebles baño-cocina

☐ Accesorios eléctricos
☐ Puertas interiores

Regresar

Guardar



REPORTE DE HABITABILIDAD

Si la vivienda tiene conceptos por ejecutar deberá marcar la casilla entregables, el sistema activará la ventana y permitirá marcar los que correspondan

Habitabilidad

Búsqueda global

✓ Id vivienda 7 || CUV 2214101999100070 || Lt 1 || Mz 13

✓ Id vivienda 17 || CUV 2214101999100179 || Lt 1 || Mz 13

✓ Id vivienda 29 || CUV 2214101999100294 || Lt 1 || Mz 13

✓ Id vivienda 31 || CUV 2214101999100310 || Lt 1 || Mz 13

✓ Id vivienda 39 || CUV 2214101999100393 || Lt 1 || Mz 14

✓ Id vivienda 46 || CUV 2214101999100468 || Lt 1 || Mz 13

✓ Id vivienda 47 || CUV 2214101999100476 || Lt 1 || Mz 13

✓ Id vivienda 48 || CUV 2214101999100484 || Lt 1 || Mz 13

✓ Id vivienda 60 || CUV 2214101999100609 || Lt 1 || Mz 13

✓ Id vivienda 74 || CUV 2214101999100740 || Lt 1 || Mz 14

✓ Id vivienda 79 || CUV 2214101999100799 || Lt 1 || Mz 14

Id vivienda 7 CUV 2214101999100070 Lote 1 Manzana 13

Cumplimiento	Liga de servicios	Observaciones
<div> ✓ X</div>	ENERGIA ELECTRICA	
<div> ✓ X</div>	AGUA	
<div> ✓ X</div>	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
<div> ✓ X</div>	CONDICIONES FISICAS	

Entregables

✓ Calentador

✓ Instalación de gas

✓ Pasto y árbol

✓ Accesorios hidro-sanitarios

✓ Última mano pintura interior

✓ Muebles baño-cocina

Accesorios eléctricos

Puertas interiores

Regresar

Guardar



REPORTE DE HABITABILIDAD

Al seleccionar “Condiciones Físicas” el sistema activará el recuadro para marcar los incumplimientos de las mismas.

Habitabilidad

Q

✓ Id vivienda 7	CUV 2214101999100070	Lt 1	Mz 13
✓ Id vivienda 17	CUV 2214101999100179	Lt 1	Mz 13
✓ Id vivienda 29	CUV 2214101999100294	Lt 1	Mz 13
✓ Id vivienda 31	CUV 2214101999100310	Lt 1	Mz 13
✓ Id vivienda 39	CUV 2214101999100393	Lt 1	Mz 14
✓ Id vivienda 46	CUV 2214101999100468	Lt 1	Mz 13
✓ Id vivienda 47	CUV 2214101999100476	Lt 1	Mz 13
✓ Id vivienda 48	CUV 2214101999100484	Lt 1	Mz 13
✓ Id vivienda 60	CUV 2214101999100609	Lt 1	Mz 13
✓ Id vivienda 74	CUV 2214101999100740	Lt 1	Mz 14
✓ Id vivienda 79	CUV 2214101999100799	Lt 1	Mz 14

Id vivienda 7
CUV 2214101999100070
Lote 1
Manzana 13

Cumplimiento	Liga de servicios	Observaciones
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ENERGIA ELECTRICA	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	AGUA	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	CONDICIONES FISICAS	

☒ Entregables

☒ Calentador
☐ Instalación de gas
☒ Pasto y árbol

☒ Accesorios hidro-sanitarios
☒ Última mano pintura interior
☒ Muebles baño-cocina

☐ Accesorios eléctricos
☐ Puertas interiores

Regresar
Guardar

VERIFICACIÓN DE OBRA




REPORTE DE FUNCIONAMIENTO



REPORTE DE FUNCIONAMIENTO

Para poder iniciar el reporte de **Funcionamiento** es necesario dar clic sobre el número de orden de verificación, activar la casilla de Ecotecnologías/atributos y presionar el botón de continuar



Registro Único de Vivienda

Salir

Consultar orden de verificación

Q 50262577001

Orden de verificación	Estatus	Total de viviendas	Ecotecnologías / sustentabilidad
50262577001	En reporte de avance de obra	3	3

Orden de verificación 50262577001

Oferta 50262577

Nombre del frente C/JON REFORMA ENTRE ECUADOR Y BRASIL 807

Total de viviendas 3

Fecha de aceptación Sep 10, 2022, 7:40:00 PM

Estado SONORA

Situación verificación En reporte de avance de obra

Elige los reportes que deseas activar para la orden de verificación seleccionada:

☒ Habitabilidad

☐ Avance de obra

☐ Ecotecnologías / Atributos


☐ Sisevive - Ecocasa


Continuar



REPORTE DE FUNCIONAMIENTO

En la siguiente pantalla al ingresar a la pestaña Funcionamiento el sistema muestra el listado de los atributos a calificar la Funcionalidad, se encontrarán con un estatus Sin Revisar



 Nombre del frente DEL NARANJO 2022- 20 VIV. || Orden de verificación 50260315002 || Total de viviendas 6

[Ecotecnologías / Atributos](#) **Funcionamiento** [Donaciones Equipamiento](#)


Atributo !!	Funcionamiento !!
KINDER / JARDÍN DE NIÑOS DECLARADA POR EL DESARROLLADOR	Sin Revisar
PRIMARIA DECLARADA POR EL DESARROLLADOR	Sin Revisar
DISTANCIA A CENTRO DE SALUD DECLARADO POR DESARROLLADOR	Sin Revisar
SECUNDARIA DECLARADA POR EL DESARROLLADOR	Sin Revisar
KINDER / JARDÍN DE NIÑOS CAPA OFICIAL	Sin Revisar
PRIMARIA CAPA OFICIAL	Sin Revisar
SECUNDARIA CAPA OFICIAL	Sin Revisar
SERVICIOS DE SALUD PRIMER NIVEL (CONSULTORIOS Y CLÍNICAS) DISTANCIA EN METROS	Sin Revisar

[Regresar](#) [Guardar](#)



REPORTE DE FUNCIONAMIENTO

Los atributos que se muestran en el listado de la pestaña de **ecotecnologías/Atributos** estarán deshabilitados.

 Registro Único de Vivienda

Nombre del frente DEL NARANJO 2022- 20 VIV. || Orden de verificación 50260315002 || Total de viviendas 6

Ecotecnologías / Atributos | Funcionamiento | Donaciones Equipamiento

Id vivienda 6 || CUV 2226030245100061 || Lote 7 || Manzana 404 || Estatus: Disponible

Búsqueda global

Id vivienda 6 || CUV 2226030245100061 || Lt 7 || Mz 404


TOTAL DE ATRIBUTOS 22

Atributos	Valor atributo	Funcionalidad calificada	Cumplimiento
DISTANCIA EN METROS A MERCADO DECLARADO	1664.97		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
CENTRO COMUNITARIO CON AL MENOS UN BAÑO Y ÁREA ADMINISTRATIVA A MENOS DE 2000 M.	1698.17		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
KINDER / JARDÍN DE NIÑOS CAPA OFICIAL	376.949	X	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
SERVICIOS DE SALUD PRIMER NIVEL (CONSULTORIOS Y CLÍNICAS) DISTANCIA EN METROS	375.431	X	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



REPORTE DE FUNCIONAMIENTO

Se deberá de seleccionar un estatus de la lista desplegable para los atributos que el desarrollador ingreso en su Orden de Verificación.



[Salir](#) **Nombre del frente DEL NARANJO 2022-20 VIV. || Orden de verificación 50260315002 || Total de viviendas 6**

[Ecotecnologías / Atributos](#) **Funcionamiento** [Donaciones Equipamiento](#)


Atributo	Funcionamiento
KINDER / JARDÍN DE NIÑOS DECLARADA POR EL DESARROLLADOR	<div>Sin Revisar</div> <div>Sin Revisar</div> <div>Sin Revisar</div>
PRIMARIA DECLARADA POR EL DESARROLLADOR	Planeada
DISTANCIA A CENTRO DE SALUD DECLARADO POR DESARROLLADOR	En Construcción
SECUNDARIA DECLARADA POR EL DESARROLLADOR	Terminada
KINDER / JARDÍN DE NIÑOS CAPA OFICIAL	En Funcionamiento
PRIMARIA CAPA OFICIAL	Sin Revisar
SECUNDARIA CAPA OFICIAL	Sin Revisar
SERVICIOS DE SALUD PRIMER NIVEL (CONSULTORIOS Y CLÍNICAS) DISTANCIA EN METROS	Sin Revisar


[Regresar](#) [Guardar](#)



REPORTE DE FUNCIONAMIENTO

Una vez que se seleccionó el estatus de atributos de la lista desplegable, deberá de dar clic en el botón Guardar



 Salir

Nombre del frente DEL NARANJO 2022- 20 VIV. || Orden de verificación 50260315002 || Total de viviendas 6

Ecotecnologías / Atributos

Funcionamiento

Donaciones Equipamiento

Atributo	Funcionamiento
KINDER / JARDÍN DE NIÑOS DECLARADA POR EL DESARROLLADOR	En Funcionamiento
PRIMARIA DECLARADA POR EL DESARROLLADOR	Sin Revisar
DISTANCIA A CENTRO DE SALUD DECLARADO POR DESARROLLADOR	Sin Revisar
SECUNDARIA DECLARADA POR EL DESARROLLADOR	Sin Revisar
KINDER / JARDÍN DE NIÑOS CAPA OFICIAL	Sin Revisar
PRIMARIA CAPA OFICIAL	Sin Revisar
SECUNDARIA CAPA OFICIAL	Sin Revisar
SERVICIOS DE SALUD PRIMER NIVEL (CONSULTORIOS Y CLÍNICAS) DISTANCIA EN METROS	Sin Revisar


Regresar

Guardar



REPORTE DE FUNCIONAMIENTO


Una vez que presione el botón de guardar el sistema mostrara un mensaje de confirmación indicando Verificación de Obra **“Información guardada correctamente...”**

 Registro Único de Vivienda

[Salir](#) Nombre del frente DEL NARANJO 2022- 20 VIV. || Orden de verificación 50260315002 || Total de viviendas 6

[Ecotecnologías / Atributos](#) [Funcionamiento](#) [Donaciones Equipamiento](#)

Atributo !!	Funcionamiento !!
KINDER / JARDÍN DE NIÑOS DECLARADA POR EL DESARROLLADOR	En Funcionamiento
PRIMARIA DECLARADA POR EL DESARROLLADOR	Sin Revisar
DISTANCIA A CENTRO DE SALUD DECLARADO POR DESARROLLADOR	Sin Revisar
SECUNDARIA DECLARADA POR EL DESARROLLADOR	Sin Revisar
KINDER / JARDÍN DE NIÑOS CAPA OFICIAL	Sin Revisar
PRIMARIA CAPA OFICIAL	Sin Revisar
SECUNDARIA CAPA OFICIAL	Sin Revisar
SERVICIOS DE SALUD PRIMER NIVEL (CONSULTORIOS Y CLÍNICAS) DISTANCIA EN METROS	Sin Revisar


Verificación de Obra
Información guardada correctamente ...
[Aceptar](#)

[Regresar](#) [Guardar](#)



REPORTE DE FUNCIONAMIENTO

Se ingresa nuevamente a la orden de verificación en la pestaña de Ecotecnologías/Atributos ya estarán actualizados los estatus.

Salir
Nombre del frente DEL NARANJO 2022- 20 VIV. || Orden de verificación 50260315002 || Total de viviendas 6

Ecotecnologías / Atributos
Funcionamiento
Donaciones Equipamiento

Búsqueda global

Id vivienda 6
CUV 2226030245100061
Lote 7
Manzana 404
Estatus: Disponible

Id vivienda 6 || CUV 2226030245100061 || Lt 7 || Mz 404

TOTAL DE ATRIBUTOS 22

Búsqueda global

Atributos	Valor atributo	Funcionalidad calificada	Cumplimiento
MENOS DE 1000 M. DEL LOTE			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
DISTANCIA A CENTRO DE SALUD DECLARADO POR DESARROLLADOR	449.882	x	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PRIMARIA CAPA OFICIAL	571.11	x	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PARADEROS DE TRANSPORTE A UNA DISTANCIA DE HASTA 300M SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTAN OBSTÁCULOS QUE IMPIDAN EL ACCESO LIBRE.	1826.24		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
TIENDA DE ABASTO	133.479		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
DISTANCIA EN METROS A TIENDA DE ABASTO DECLARADO	1497.11		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
SECUNDARIA DECLARADA POR EL DESARROLLADOR	911.23	x	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
DISTANCIA A MEDIO DE TRANSPORTE DECLARADO POR DESARROLLADOR	500		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
SECUNDARIA CAPA OFICIAL	821.894	x	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
KINDER / JARDÍN DE NIÑOS DECLARADA POR EL DESARROLLADOR	369.749	✓	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PRIMARIA DECLARADA POR EL DESARROLLADOR	476.704	x	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



REPORTE DE FUNCIONAMIENTO

- ☐ El objetivo es mostrar solo las viviendas que están en proceso de verificación o cuentan con un estatus de vivienda disponible.
- ☐ Las viviendas que ya terminaron con el proceso de verificación y el estatus de la vivienda son Individualizada no se mostraran en verificación de obra.
- ☐ Independiente del estatus de la vivienda la información de la misma la puede consultar en el módulo de ordenes de verificación.

Avance de obra por vivienda						
Identificador de Vivienda	Superficie Habitable	Cumple Superficie Habitable	Estatus de la Vivienda	Porcentaje Avance	Tipo Acción	Prospecto de Venta
1	42.52	✓	Individualizada	100%	Ninguna	Ninguno
2	42.52	✓	Individualizada	100%	Ninguna	Ninguno
3	42.52	✓	Individualizada	100%	Ninguna	Ninguno
4	42.52	✓	Individualizada	100%	Ninguna	Ninguno
5	42.52	✓	Individualizada	100%	Ninguna	Ninguno
32	42.52	!	Vivienda disponible	72%	Ninguna	Ninguno
57	42.52	✓	Individualizada	100%	Ninguna	Ninguno
58	42.52	✓	Individualizada	100%	Ninguna	Ninguno
59	42.52	✓	Individualizada	100%	Ninguna	Ninguno
60	42.52	✓	Individualizada	100%	Ninguna	Ninguno



**Registro Único
de Vivienda**

Para cualquier aclaración o duda respecto a su proceso de
VERIFICACIÓN DE OBRA

Le solicitamos contactar con nosotros y con gusto le atenderemos.



CORREO
soporte@ruv.org.mx



CONTACTO
800 007788